

有田郵便局のビフォーアフター

BEFORE
AFTER!



郵便局などの公的な施設からも、大和のリフォーム技術に対して大きな信頼をいただき工事を任されています!!

屋根のビフォーアフター

雨漏りがしにくい素材の屋根に改善しました。

BEFORE



天井裏を検証した結果、雨漏りの状況と浸水の経路などを把握し、ご説明しました。

ビビやシミが...!

AFTER



ピカピカ!

被害が大きかった左奥部分はもちろん、ピカピカにリフォーム完了した屋根の全景です。

腐食部は木部のふくざつな継ぎ目でした!

板金下の木部の腐食が大問題でした。ふくざつな継ぎ目部分を自信の技術で修復しました。



木材加工の天才、宮崎照久



屋根を直して12年、熊谷義隆

これからは大雨でも台風でも心配なし!

浸水部分をしっかり把握して補修し、屋根全体を塗装し直しました。見た目も新築のようにピカピカです。

大満足です!

福岡有田郵便局



左:熊本局長 右:園川所長

今回のお客さまである福岡有田郵便局の熊本局長へ大和の工事の責任者である、園川所長が完了報告を行い、ご満足いただいた上でお引渡しを行いました。できあがりへの満足と完璧な工事を行った自信の笑顔と笑顔です。

熊本局長からコメント

工事価格ばかりアピールする他社とは異なり、大和さんは一番に被害の状況を心配し、充分調査してよくわかる説明をしていただき、信頼してお願する気になりました。さらに必要最小限の工事をしていただいた結果、想定予算の中で外壁の補修までやってもらえ、大満足です。

今回、福岡有田郵便局の屋根と外壁の工事を任せていただきました。

他の業者との競争の中で大和を選んでいたのは、雨漏りの実情をお聞きし、雨降り後に現場を検証させていただいた上で、適切な工法のご提案を行うという手順で、お客さまに安心していただけたことによりです。商談を進めるなかで信頼をいただき、ひび割れていた外壁工事も合わせて任せていただきました。ご予算にフィットしたご提案だったことは勿論です。

外壁のビフォーアフター

亀裂が目立っていた外壁は補修し、キレイに塗装しました。

補修中



外壁工事は周辺への配慮を充分に行い、ご迷惑をかけないようにしています。

完成!



見た目スッキリ!

新築のような郵便局に生まれ変わりました。



こだわりの技術士、今村隆明

こだわりの淡い色のパネルへのコーキングが大変でした。

ピンクのパネルとパネルの間のコーキングでは色ムラが大敵です。ここが技術の見せどころでした。

おすすめします大和のリフォーム

1 安全性と美観の向上のための外柵リフォーム

工事前



ブロックが劣化したり内部の土の圧力で自重の大きい外柵が徐々に外側へ傾斜してくる場合があります。倒壊の危険性があり、美観も損なわれています。

工事後!



大和のリフォーム対策

軽量化

アルミフェンスへ取り替えることで軽量化を図ります。

美観の向上

アルミフェンスは錆びにも強く、スマートなイメージを作り出します。

2 タイルの向こう側の腐食対策 浴室リフォーム

発見



漏水跡発見!

見えない部分が腐食している場合があります。土台に漏水の跡がないか調べてみましょう。

大和のリフォーム対策

壁面内部の腐食部修復

壁面を解体し、腐食部を修復します。

壁面や床タイルの張替え

漏水のないようにきちんとコーキングを行います。

解決!



より快適なおプション提案

浴室壁面に衣類乾燥・暖房・換気と3機能を備えたエアコンの設置をおすすめします。